



Ville d'Iqaluit
1085, rue Mivvik, bureau 100
Iqaluit (Nunavut)
X0A 3H0

Prévention et entretien de base :

Pour contribuer à prévenir ce problème, les résidents sont encouragés à suivre les instructions ci-dessous :

- Inspectez périodiquement les tuyaux de ventilation extérieur pour repérer toute accumulation de gel ou de glace et l'éliminer si le tuyau est accessible (par exemple, à partir du sol).
- Évitez de grimper sur le toit ou de prendre des mesures non sécuritaires pour dégager les tuyaux de ventilation.
- Assurez la circulation adéquate de l'air chaud à l'intérieur de la maison et vérifiez régulièrement les tuyaux de ventilation par temps froid pour prévenir le gel.

Une vérification régulière des tuyaux de ventilation et l'élimination de toute accumulation légère de glace permettent d'éviter des problèmes de plomberie majeurs.

Si vous soupçonnez le gel d'un tuyau de ventilation ou d'une conduite d'égout, communiquez avec un plombier qualifié qui pourra évaluer le problème et le régler.

La prise de mesures précoces peut prévenir des problèmes de plomberie plus graves et des interruptions de service.

La Ville remercie ses résidents de leur attention et de leur collaboration afin de réduire le risque de gel des conduites d'égout et de refoulement d'égout dans notre localité.

ᐱᑦᑲᐱᑦ ᑕᐱᐱᑦᑲᐱᑦᑲᐱᑦ ᐱᑦᑲᐱᑦᑲᐱᑦᑲᐱᑦ ᐱᑦᑲᐱᑦᑲᐱᑦᑲᐱᑦ , ᑲᑦᑲᐱᑦᑲᐱᑦᑲᐱᑦ , ᐱᑦᑲᐱᑦᑲᐱᑦᑲᐱᑦ ᐱᑦᑲᐱᑦ
www.iqaluit.ca

Media releases are available in Inuktitut, English and French at www.iqaluit.ca

Les communiqués de presse sont disponibles en inuktitut, en anglais et en français au www.iqaluit.ca



##

Pour obtenir de plus amples renseignements pendant les heures d'ouverture, veuillez communiquer avec :

Briana Shaimaiyuk-Baines

Secrétaire aux Travaux publics

Ville d'Iqaluit

867-979-5630 | B.Shaimaiyuk-Baines@iqaluit.ca

ᐱᑦᑲᐱᐱᑦ ᐱᑦᑲᐱᐱᑦ ᐱᑦᑲᐱᐱᑦ ᐱᑦᑲᐱᐱᑦ ᐱᑦᑲᐱᐱᑦ ᐱᑦᑲᐱᐱᑦ ᐱᑦᑲᐱᐱᑦ ᐱᑦᑲᐱᐱᑦ ᐱᑦᑲᐱᐱᑦ
www.iqaluit.ca

Media releases are available in Inuktitut, English and French at www.iqaluit.ca

Les communiqués de presse sont disponibles en inuktitut, en anglais et en français au www.iqaluit.ca



Ville d'Iqaluit
1085, rue Mivvik, bureau 100
Iqaluit (Nunavut)
X0A 3H0

Pour signaler un problème urgent concernant l'eau (fuite de conduite principale de la Ville ou manque de pression d'eau) après les heures d'ouverture, veuillez communiquer avec : Service de répartition de la Ville au 867-979-5650.

ᐱᕐᑲᐱᕐ ᐱᕐᑲᐱᕐ ᐱᕐᑲᐱᕐ ᐱᕐᑲᐱᕐ ᐱᕐᑲᐱᕐ ᐱᕐᑲᐱᕐ ᐱᕐᑲᐱᕐ ᐱᕐᑲᐱᕐ ᐱᕐᑲᐱᕐ ᐱᕐᑲᐱᕐ ᐱᕐᑲᐱᕐ
www.iqaluit.ca

Media releases are available in Inuktitut, English and French at www.iqaluit.ca

Les communiqués de presse sont disponibles en inuktitut, en anglais et en français au www.iqaluit.ca